

ELAD DUO-ART - RELEASE STATUS

Rilasci :

31 marzo 2022

| | | |
|----------------------|---|---|
| Software (UI) | Versione: 1.76 Data: 31/03/2022 | <ul style="list-style-type: none"> Corretto un problema che in alcuni casi impediva la trasmissione nella banda di frequenza 26-28 MHz per la versione EU. |
|----------------------|---|---|

2 dicembre 2021

| | | |
|----------------------|---|--|
| Software (UI) | Versione: 1.75 Data: 02/12/2021 | <ul style="list-style-type: none"> Corretto un problema che impediva la connessione remota di servizio. Corretto nella finestra di informazioni un errore di visualizzazione del valore delle tensioni. Effettuato modifiche per rendere pienamente compatibile il software con la nuova versione della scheda CPU che lo ospita. Effettuato lavoro di preparazione per poter gestire altre interfacce. Corretto problemi di stabilità nella gestione delle interfacce. |
|----------------------|---|--|

20 novembre 2019

| | | |
|----------------------|---|--|
| Software (UI) | Versione: 1.70 Data: 20/11/2019 | <ul style="list-style-type: none"> Effettuato varie correzioni minori sulla grafica. Migliorata la gestione di rete per quanto riguarda il controllo della connessione al server. Il menu TUNE è adesso disattivato se l'ATU non è abilitato. Corretto problema minore sulla gestione dello screensaver. Corretto problema sul menu 40 "Spectrum Settings", non era possibile impostare alcuni valori negativi. L'ultimo menu utilizzato viene adesso ricordato. Migliorata la gestione degli errori di comunicazione seriale con le interfacce FDMDUO e FT-817. Il menu 90 "Factory Default" non cancella più i dati dei banchi di memoria e i dati di accordatura. |
|----------------------|---|--|

11 giugno 2019

| | | |
|----------------------|---|---|
| Software (UI) | Versione: 1.61 Data: 11/06/2019 | <ul style="list-style-type: none"> Migliorata la gestione della connessione di rete. Migliorata la gestione della comunicazione interna. Corretti problemi minori legati alla visualizzazione. |
|----------------------|---|---|

24 aprile 2019

| | | |
|----------------------|---|---|
| Firmware (FW) | Versione: 1.2 Data: 28/06/2018 | <ul style="list-style-type: none"> Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware. |
| Software (UI) | Versione: 1.54 Data: 24/04/2019 | <ul style="list-style-type: none"> Modificato menu 6 "Remote Password" per permettere di generare un'altra password. |

23 aprile 2019

| | | |
|----------------------|---|--|
| Software (UI) | Versione: 1.53 Data: 23/04/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto supporto per la funzionalità CW del software EladRemote. • Aggiunto miglioramenti nella gestione del hardware. |
|----------------------|---|--|

22 marzo 2019

| | | |
|----------------------|---|---|
| Software (UI) | Versione: 1.46 Data: 22/03/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto il menu 25 "DUO PTT Out" nel gruppo di menu TUNE. Questo nuovo menu consente di gestire il menu 56 "TUNE PTT" dell'FDM-DUO. Le scelte sono : <ul style="list-style-type: none"> - "Force To No" : forza a NO il menu 56 dell'FDM-DUO, - "Not Force" : non tocca il valore del menu 56 dell'FDM-DUO. • Migliorata la sincronizzazione della frequenza con l'FDM-DUO. • I menu "Spectrum" sono ora nello stesso menu : menu "40 Spectrum Settings" e le impostazioni possono essere settate separatamente per ciascuna banda. • Aggiunto visualizzazione del waterfall con i relativi menu : abilitazione, posizione, tipo di scorrimento, valori min e max in dBm. • Aggiunto visualizzazione dei dati di accordatura sulla destra del display, i dati visualizzati sono riferiti alla frequenza corrente e all'antenna selezionata : <ul style="list-style-type: none"> - "Tune Data Loaded" : l'accordatura è già stata effettuata e i dati sono in uso (nessuna accordatura necessaria), - "No Tune Data Available" : non sono stati trovati dati di accordatura e nessun dato è quindi in uso (è necessaria l'accordatura), - "Antenna Tuner Bypassed" : l'accordatore è in bypass (il bypass dell'antenna tuner può essere rimosso per controllare lo stato dell'accordatura, cioè "Loaded" o "Not Available"). • Testato per il controllo remoto. |
|----------------------|---|---|

15 febbraio 2019

| | | |
|----------------------|---|--|
| Software (UI) | Versione: 1.34 Data: 15/02/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Modificato il menu 2 "Rx Filters Settings", le singole frequenze sono adesso modificabili. • Migliorata la gestione dell'accordatura. L'accordatura non inizia se la potenza in ingresso non è sufficiente, in questo caso viene visualizzato il messaggio di avvertimento "Auto Tune Low Pwr". |
|----------------------|---|--|

20 dicembre 2018

| | | |
|----------------------|---|---|
| Software (UI) | Versione: 1.27 Data: 20/12/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Corretto problema sulla gestione dell'accordatura quando iniziata dall'FDM-DUO. • Corretto problema sulla gestione del campo PwrIn nella finestra dei banchi di memoria. |
|----------------------|---|---|

6 dicembre 2018

| | | |
|----------------------|---|---|
| Software (UI) | Versione: 1.26 Data: 06/12/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Corretto problema sulla gestione degli attenuatori all'avvio. • Cambiato la visualizzazione delle versioni nella finestra di informazione. |
|----------------------|---|---|

27 novembre 2018

| | | |
|----------------------|---|--|
| Software (UI) | Versione: 1.25 Data: 27/11/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Risolto problema sulla gestione dello screensaver. • Corretto problema sulla gestione delle ventole. • Corretto problema sulla gestione dei preselettori. • Migliorata la visualizzazione e la gestione dei campi della finestra dei banchi di memoria. • Aggiunto la possibilità di spegnere l'apparecchio tramite una pressione lunga quando la finestra di informazioni è visualizzata. |
|----------------------|---|--|

6 novembre 2018

| | | |
|----------------------|---|---|
| Software (UI) | Versione: 1.20 Data: 06/11/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto la possibilità di spegnere l'apparecchio tramite una pressione lunga quando la finestra dei banchi di memoria è visualizzata. • Aggiunto il menu 32 "View on TX" che permette di scegliere la vista visualizzata durante la trasmissione. • Aggiunto vari miglioramenti per quanto riguarda la comunicazione a basso livello con l'FDM-DUO. • Risolti problemi sulla gestione delle ventole. • Aggiunti miglioramenti nella gestione dell'accordatura. |
|----------------------|---|---|

3 agosto 2018

| | | |
|----------------------|--|---|
| Software (UI) | Versione: 1.7 Data: 03/08/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiunti miglioramenti nella gestione dell'accordatura. |
|----------------------|--|---|

2 agosto 2018

| | | |
|----------------------|--|--|
| Software (UI) | Versione: 1.5 Data: 02/08/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • La vista selezionata viene ora ricordata dopo un ciclo di spegnimento. • Migliorata la gestione degli aggiornamenti software. • La potenza impostata nella finestra dei banchi di memoria viene ora inviata all'FDM-DUO, se l'impostazione AmpEnable relativa è impostata su On. • Aggiunto il menu "FAN CONTROL – Work Mode" che ha due scelte: <ul style="list-style-type: none"> - High Performance : ventola al 100% durante la trasmissione, limiti di temperatura più bassi, - SSB : ventola non al 100% durante la trasmissione, limiti di temperatura più elevati. |
|----------------------|--|--|

10 luglio 2018

| | | |
|----------------------|--|---|
| Firmware (FW) | Versione: 1.2 Data: 28/06/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto funzionalità di basso livello per la gestione del hardware. |
| Software (UI) | Versione: 1.2 Data: 10/07/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Corretto problemi nella gestione dell'accordatura. • Corretto vari testi dell'interfaccia utente. • Aggiunto controlli di sicurezza sull'ingresso PTT. • Migliorata la gestione delle temperature. |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 27 giugno 2018 | | |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|----------------------|--|---|
| Firmware (FW) | Versione: 1.1 Data: 27/06/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto miglioramenti nella gestione del hardware. |
| Software (UI) | Versione: 1.0 Data: 27/06/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Primo rilascio v1.xx. |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 19 giugno 2018 | | |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|----------------------|---|---|
| Firmware (FW) | Versione: 1.0 Data: 19/06/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Primo rilascio v1.xx. |
| Software (UI) | Versione: 0.65 Data: 19/06/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Menu riorganizzati. |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Giugno 2018 | | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|----------------------|---|--|
| Firmware (FW) | Versione: 0.x Data: -/06/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Versione beta. |
| Software (UI) | Versione: 0.x Data: -/06/2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Versione beta. |